

## 段差マット

段差マットは生地にボタンやポケット、ファスナーなどの段差がある場合、プレス時にそれらの型がつくのを防ぐことができます。

- 段差マットを使ってプレスする場合は、あらかじめ必ず段差マットを置いた状態で圧力調整を行ってください
- 段差マットが無い状態で調整したプレス圧のままご使用になるとプレスがうまくできなったり、機械が破損する恐れがあります。
- 調整の目安としてはまず段差マットの厚み分（約5mm）を逃がした所から始めてください。

### 使用例

下図のように段差マットを間にはさんで使用いただくと、型がつきません。

