


Step 1 ナイフカット

転写シートを裏面(のり側)から鏡像図柄(左右反転)を
ナイフカットします。


※当社カット機でのカット条件は
下表を参照してください。

転写シートはカット台にスプレーのり
またはタックシートで固定してください。
固定しにくいシートはマスキングテープ
等でずれないように固定してください。




Step 2 トリミング

文字の周りのいらない
箇所をはがし、文字だ
けをフィルムまたは台
紙に残します。



Step 3 レイアウト


プレス台の上にウエアをのせ、ウ
エアに空プレス(転写温度で3秒
間)し、しわ等を伸ばします。
貼り付けたい場所に文字のレイ
アウトを行います。



Step 4 ヒートプレス


所定の温度、時間ヒートプレス
します。

※当社プレス機でのヒートプレス
条件は下表を参照してください。



Step 5 フィルムをはがして完成

完全に冷めてからフィルムまたは台紙をはがします。
ただし、**サンスターチ**は完全に冷める前(やや温かさが残ってい
る程度)にはがしてください。完全に冷めてからはがすと台紙が
表面に残ることがあります。
必要があればテフロンシートまたはシリコン紙をあてて、指定の
条件で再度プレスしてください。



	カット条件		プレス条件			適応素材					2重マーク
	スピード	圧力	温度	時間	圧力	綿	綿ポリ	ポリ	ナイロン	防水布	
サンプリント	3	L	180℃	30秒	最大	●	●	×	×	×	×
ソフトラバー	3	H	150℃	15秒	最大	●	●	●	●	×	×
サンブライト	3	H	150℃	20秒	最大	●	●	●	●	×	●
サンスターチ	3	H	130℃	20秒	中(3kN) ¹⁾	●	●	●	●	×	×
メタルラバー	3	H	150℃	15秒	最大	●	●	●	●	×	×
イベントラバー ²⁾	3	H	160℃	15秒	最大	●	●	●	×	×	●

1) 3kN ≒ 170 gf/cm²

2) 再昇華する生地は転写をお勧めいたしません。



■使用上のご注意■

- ご使用前に本書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- プレス機を使用しますのでやけどに注意してください。
- 転写シートは高温多湿を避けて保管してください。保管状態が悪い(高温、多湿)と貼り付けができません場合があります。
- 通常の洗濯は可能ですが、乾燥機の使用、ドライクリーニング(パークロ)は避けてください。
- プリント面にアイロン/プレス機をかける場合は直接プレスをかけないでください。アイロン/プレス機をかける場合はシリコン紙またはテフロンシートの表面をプリント部分に当て、アイロンはこすらず、やさしくかけてください。プリントがずれる場合があります。
- 転写の失敗による責任は負いかねますのでテストをしてから本番をしてください。



* U M 1 0 7 1 2 9 *

UM107129-08(000)